

Vacuômetro Digital VGS-190

Manual de Instrução






Vacuômetro Digital VGS-190

O vacuômetro VGS-190 é um vacuômetro digital sem fio, de alta qualidade, utilizado para obter medições de vácuo na manutenção de sistemas de refrigeração, também é utilizado para testar a estanqueidade do sistema e eficiência de bombas de vácuo.

Especificações

Faixa de medição	0 a 19000 mícrons
Resolução	0 a 400 mícrons – 1 mícron
	400 a 3000 mícrons – 10 mícrons
	3000 a 10000 mícrons – 100 mícrons
	10000 a 19000 mícrons – 250 mícrons
Precisão	10% da leitura
Unidades	inHg/Torr/psia/mbar/mTorr/Pa/micron/kPa
Fonte de energia	3 pilhas AA
Pressão de sobrecarga máxima	27,5 bar
Temperatura de operação	-17,8°C ~ 60°C
Conexão	1/4" macho
Tamanho do produto	127 x 74 x 37 mm
Peso sem embalagem	270g
Peso com embalagem	490g

Display





Botões



Operação

- Pressione o botão U para ligar o vacuômetro antes de conectá-lo ao sistema.
 Levará 10 segundos para o sensor se aferir, exibindo a tela inical.
- Após ligar o vacuômetro exibirá "----" se a pressão atual ficar acima de sua faixa de medição. Os dados não aparecem até que a pressão medida esteja dentro da faixa.
 - *NOTA: Caso exista pressão positiva, esta não pode supercar 27,5 bar, sob risco de danos ao sensor.
- 3. Pressione e segure para ligar a luz de fundo, que se manterá acesa por dois minutos.
- 4. Pressione e segure UNITS para trocar as unidades de medida.
- 5. Pressione e segure **U** para desligar o vacuômetro. Por favor, use ferramentas especiais para desconectá-lo.
 - *NOTA: Não desconecte o vacuômetro diretamente do sistema, pois o relaxamento brusco da pressão gera danos ao sensor, além da sucção de impurezas. Feche primeiramente a válvula de acesso.
- 6. Verifique a condição das pilhas antes de iniciar o processo de vácuo, para assim não comprometer sua operação. Em longos períodos sem utilização remova as pilhas.



Limpando o sensor

O sensor de vácuo pode ser contaminado por impurezas durante o uso. Para garantir precisão, siga os passos abaixo para sua limpeza.

- 1. Desligue o vacuômetro e retire as pilhas.
- 2. Utilize ferramenta adequada para acesso ao sensor, não gire fortemente a carcaça, sob pena de dano ao vacuômetro.



- 3. Utilize somente álcool isopropílico 70% na cavidade do sensor com um conta-gotas ou uma seringa. Aperte a porca e agite suavemente o vacuômetro.
- 4. Afrouxe a porca e drene o fluído da cavidade do sensor. Repita essa operação 3 ou 4 vezes
- 5. Aguarde em torno de 20 minutos até que o álcool se evapore completamente e reinicie o processo de vácuo.
 - *NOTA: Não utilize nenhum tipo de solvente ou outro produto de limpeza, sob pena de danos ao sensor do equipamento.

O que está incluso

Vacuômetro VGS-190 x 1

Pilhas alcalinas AA x 3

Manual de utilização x 1

Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação!